## 【対策箇所一覧】

平成29年2月16日

番号	路	線	名	箇 所 名 ・住 所	点検箇所の状況				通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	進捗状況
			10		歩道	車道	交差点	その他	通子崎の仏が・危険の内谷	が 東 内 台 	连抄认沉
1	道々94号線			道々94号線(ひまわり整骨院前)			0		道々94号線ひまわり整骨院前側にカーブミラーが設置されているが、危険なのでもう片側にも設置できないか。	通学路安全プログラムの中での位置付けではない。	
2	道々94号線			道々94号線やわら団地前歩道	0				冬期間の道々94号線やわら団地側歩道除雪を現状行われていない。やわら団地に児童がおり通学路となっているため、歩道除雪を行えないか。	現状として、歩道巾が狭く支障となる占用物件(ひまわり街路灯)が設置されているため、歩道除雪が困難な状況となっている。今後、街路灯の移設を含め歩道除雪が可能かどうか、担当課と協議を行い歩道除雪の可能性について検討を行う。	
3	国道275号約	Ř		国道275号線(ひまわり青年会館前)			0		  国道に設置されている信号機を新設することは可能か。	新たに設置するには色々な条件が必要となり、近くに 保育所が新設されるだけでは難しく、現在ある保育所 前信号機との距離も近く、新設設置は厳しい状況と思 える。しかし、今後は町内会や保護者など意見等を踏 まえ協議すべきと考える。	
4	町道桜岡川靖	岩線		国道275号線~町道和本町通線交差点	0	0			現状町道桜岡川端線の歩道幅員1.2mであるため、平成31年度保育所の新築により、保育児や保護者など町道を大来する人数が多くなることが予想されるため、歩道幅員を拡げるなど対策が必要ではないか。又、車道路面状態も良くない。	小・中学校児童生徒の通学経路の状況把握と北竜町総合計画などの見直しなど必要となるため、今後検討したい。	