

【対策箇所一覧】

平成29年7月20日

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	点検箇所の状況				通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	進捗状況
			歩道	車道	交差点	その他			
1	国道275号線	国道275号線(ひまわりの里前)			○		国道275号線ひまわりの里入口横断歩道の白線が剥がれているため、白線を引いて頂きたい。	警察本部への要望は行っているが、旭川方面管内の区画線等の補修は、本年3月に必要な場所を集約済みとなっているため、後日補修されるヶ所かを確認する。	本年度 発注済
2	国道275号線	国道275号線(禅林寺入口)	○				国道275号線禅林寺入口の舗装(直径1m程)が剥がれているので、直して頂きたい。	対応したい。	補修完了
3	町道和本通線	町道和本通線と町道桜岡川端線との交差点			○		町道和本通線の一時停止線位置が町道桜岡川端線側に近すぎているため、位置修正の検討を実施されるよう(深川警察署)指導。	建設課で対応したいが、本年度実施出来なければ来年度予算計上し対応したい。	対策済
4	道々94号線	道々94号線やわら団地前歩道	○				冬期間の道々94号線やわら団地側歩道除雪は、歩道幅が狭く支障となる占用物件(ひまわり街路灯)が設置されているため、現状として歩道除雪が困難な状況となっている。ひまわり街路灯の移設は可能ですか。	ひまわり街路灯更新の際、内側に移動させることにより、除雪対応可能と思われる。	
5	道々94号線	道々94号線やわら団地前歩道	○				道々94号線やわら団地側に道路の幅を示す標識(矢羽根)があるため、冬期間雪が堆積し見づらいため標識を移動してほしい。	道路敷地の関係上現行の位置となっているため道路敷地外になる、移動させるとなると改良区の用水敷地となるため、協議が必要である。冬期間の除雪については、雪がたまらないようにしていきたい。	